

Asunto **Solicita mantención reparativa urgente ambulancia laboratorio**
 De Luis Rodríguez Cortés <luis.rodriguezc90@gmail.com>
 Destinatario Bryan Rodríguez <brodriguez@comdescalama.cl>, ximena velasquez arancibia <ximenavelasquez.arancibia@gmail.com>
 Cc cyueng <cyueng@comdescalama.cl>, <jsiarez@comdescalama.cl>, ISABEL DEL CARMEN HUANCHICAY OCHOA <labcomdescalidad@gmail.com>, MELISSA CHAVEZ <laboratorio@comdescalama.cl>, Jefatura Comdes <labcomdesjefaturasubrogante@gmail.com>
 Fecha 2020-09-01 12:40



PATENTE	VEHICULO	MARCA	MODELO	VIN	AÑO	CENTRO A CARGO	KILOMETRAJE ACTUAL
DHVG-53	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER 313 CDI 10.4 MTS	8AC903662BE037935	2012	LABORATORIO CLINICO	89106

Estimado Bryan, junto saludar reenvío la solicitud de reparación de ambulancia de laboratorio DHVG-53 correspondiente a laboratorio clínico. Esta tiene problemas con la temperatura (sobrecalentamiento) .

Se requiere de manera **urgente y a la brevedad posible**, dado que ya no contamos con el recurso de apoyo de la parte central y se requiere de forma diaria el retiro de las muestras de rutina en la mañana, y muestras de COVID-19 en las tardes.

Favor agradezco de antemano retomar la solicitud del 11 de agosto, correspondiente a la reparación para contar con este apoyo que realiza ruta en los centros de salud.

Reitero la urgencia del caso.

Quedo atento a sus comentarios.

PD: Ambulancia se encuentra en Estacionamiento de Comdes (bilbao)

Saludos cordiales.

--

