

MEMO N°2375.-CALAMA, 27 de octubre de 2022.-

DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD CARLOS SANHUEZA DÍAZ

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

- Junto con saludar, mediante el presente solicito a usted, tenga a buen autorizar compra de repuestos de sensor radiográfico dental de placa de fosforo y fundas protectoras marca FUSSEN, correspondiente al nuevo equipo instalado en CESFAM Central.
- 2. Esto para evitar quedarnos sin películas ya que tienen un tope máximo de 1.000 tomas de radiografía por placa, también por posibles daños ya que es bastante frágil y existe el riesgo de "morder" la placa por parte los pacientes.
- 3. Las coberturas desechables para evitar contacto de microorganismos entre pacientes y también el daño del instrumental por líquidos limpiadores.
 - Ítem: cargado a convenio GES Odontológico, resolución N° 743 del 21 de marzo 2022.

			TOTAL	\$1.226.176
Doisa protectora #0	12	\$18.000	\$216.000	\$257.040
Bolsa protectora #0	12	\$18.000	\$216.000	\$257.040
Bolsa protectora #2	4	\$74.800	\$299.200	\$356.048
Placa de fosforo niño #0	4	\$74.800	\$299.200	\$356.048
Placa de fosforo adulto #2	1	A CARCASAN MUNIC	1.5	Total + IVA
Insumo	Unidades	Precio	Total	7D-4-1-7774

4. Se adjuntan solo una cotización de equipo: esto por ser el representante nacional