

MEMO N°1927.-
CALAMA, 08 de agosto 2023.-

**DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
PAMELA ALARCÓN RIVERA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Junto con saludar, mediante el presente solicito a usted, tenga a bien autorizar compra de repuestos de sensor radiográfico dental de placa de fosforo y fundas protectoras marca FUSSEN, correspondiente al nuevo equipo instalado en CESFAM Central.
2. Esto para evitar quedarnos sin películas ya que tienen un tope máximo de 1.000 tomas de radiografía por placa, también por posibles daños ya que es bastante frágil y existe el riesgo de "morder" la placa por parte los pacientes.
3. Las coberturas desechables para evitar contacto de microorganismos entre pacientes y también el daño del instrumental por líquidos limpiadores.
 - Ítem: cargado a convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, componente Endodoncia, RES N°2578 del 16 de junio 2023.

Insumo	Unidades	Precio	Total	Total + IVA
Placa de fosforo #1	2	\$201.681.-	\$403.362.-	\$480.001.-
Placa de fosforo #3	2	\$201.681.-	\$403.362.-	\$480.001.-
Bolsa protectora #1	2	\$22.269.-	\$44.538.-	\$53.000.-
Bolsa protectora #3	6	\$8.067.-	\$48.402.-	\$57.598.-
			TOTAL	\$1.070.600.-

4. Se adjuntan cotizaciones de insumos eligiendo al representante nacional de la marca con el mejor precio y no pudiendo utilizar otra marca para la función del escáner digital.
5. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.



V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO



PAMELA ALARCÓN RIVERA
ASESOR TÉCNICO DEPTO. DE