

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

MEMORÁNDUM INTERNO SEP N° 2273

DE : COORDINADORA UNIDAD SEP Srta. Linda Escobar Leal	FECHA: 04 de Diciembre 2019
A: DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN Sra. Gladys Covarrubias Jiménez	REF.: Solicita Reparación patio de juegos (F-127 SEP)

1.- Junto con saludarle muy cordialmente, informo a usted que, el Establecimiento Educacional "Escuela de Párvulos Quilla Antay F-127", solicita Reparación patio de juegos, para los alumnos/as del Establecimiento.

2.- Esta Acción "Espacios variados, y adecuados para el desarrollo de experiencias de aprendizajes" Área PME Gestión de Recursos Dimensión PME Gestión de recursos educativos, el objetivo es potenciar aprendizajes de los párvulos, mediante el uso de variados recreativos para ejecución de experiencias de aprendizajes, está inserta en el Plan de Mejoramiento Educativo 2019, se adjunta ordinario N° 154 con solicitud.

3.- Sin otro particular se despide de usted, atentamente.



Karina Perez Saavedra
Técnico SEP



Linda Escobar Leal
Coordinadora Unidad SEP



Gladys Covarrubias Jiménez
Directora de Gestión y Planificación



Jubitzia Tapia Pérez
Directora Ejecutiva (I)

JTP/GCJ/LEL/kps
Distribución:
- La indicada
- Archivo SEP






Escuela de Párvulos F-127
"Quilla Antay"

Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu
Teléfono 2927523

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA.



ORD: 154

ANT: No hay

MAT: Reparación de Infraestructura del patio de juegos

Calama, 28 de Noviembre 2019

DE: DIRECTORA (I) ESCUELA DE PÁRVULOS F-127 "QUILLA - ANTAY"

Sra. Deisy Orosco Santana

A : COORDINADORA S.E.P COMDES CALAMA

Sra. Linda Escobar Leal

1. La saludo cordialmente al tiempo que informo a dicha jefatura que de acuerdo al Plan Integral de Seguridad Escolar de la escuela, contempla mantener en buenas condiciones de seguridad los distintos espacios educativos para favorecer y potenciar los aprendizajes de los niños y niñas, brindando espacios seguros y acorde a sus necesidades.
2. Por lo tanto, se requiere la reparación del piso del patio de juego, el cual su radier y el caucho se encuentra en muy malas condiciones.
3. Cabe señalar que dicha acción se encuentra considerada en el P.M.E, en la dimensión gestión de recursos la cual se detalla en la solicitud de requerimiento S.E.P que se adjunta.
4. Agradece de antemano su gestión, se despide atentamente a usted.



Deisy Orosco Santana
Directora (I)

Solicitud para orden de Requerimiento SEP 2019

Establecimiento: Escuela de párvulos Quilla Antay F-127			RBD	12811-2
Plan de Mejoramiento Educativo 2019				
Nombre de la Acción	Espacios Variados, Seguros y Adecuados para el Desarrollo de Experiencias de Aprendizajes			
Dimensión PME	Gestión de Recursos	Sub-Dimensión PME	Gestión de los recursos Educativos.	
Monto destinado a la Acción	\$16.000.000	Monto destinado al Requerimiento	\$7.860.000	
Requerimiento SEP				Cantidad
1	Reparación patio de juegos (detalle en cotización)			
2				
3				
4				
5				
Descripción Técnica de la Acción	Potenciar aprendizajes de los párvulos, mediante el uso de variados recreativos para la ejecución de experiencias de aprendizaje y sus recursos asociados que permitan el desarrollo de habilidades y actitudes en los 3 ámbitos de aprendizaje. Requiriendo para ello una infraestructura adecuada y asegura que permita el resguardo de insumos y equipamiento de la escuela .			
Descripción del requerimiento	Reparación de radier e intalación de palmetas de caucho en el patio de juego de los niños y niñas.			
Responsable de la acción	Deisy Orosco Santana	Cargo	Directora(I)	
Fecha para el requerimiento	10 de diciembre 2019	Contacto	2927523	
Proveedor Sugerido	DIDACTICAS		Adjunta cotización	Si/no SI
Observaciones Sugiero el proveedor por responsabilidad, calidad del material y el monto se ajusta a los recursos de la escuela.				



Firma Y Timbre Director